

Sotningstaxa för Kungsörs Kommun fr.o.m 2024-02-01



Besiktning	Ink moms	Ex moms
Besiktning av 1st eldstad samt rökkanal (SSR Godkändbesiktning)	3 460 kr	2 768 kr
För därutöver tillkommande eldstäder	1 680 kr	1 344 kr

Efterbesiktning inkl. täthetsprovning av en eldstad samt rökkanal	2 925 kr	2 340 kr
Efterbesiktning inkl. täthetsprovning för därutöver tillkommande eldstäder	1 590 kr	1 272 kr
Efterbesiktning mindre anmärkning (Glidskydd, avstånd till brännbart etc.)	1 730 kr	1 384 kr

Imkanalsbesiktning, villa	2 090 kr	1 672 kr
---------------------------	----------	----------

Brandskyddskontroll	Ink moms	Ex moms
Brandskyddskontroll av 1 st eldstad (inkl. sotning)	1 383 kr	1 106 kr
Brandskyddskontroll av därutöver tillkommande eldstäder (inkl. sotning)	538 kr	430 kr
Sotning av 1st eldstad i samband med brandskyddskontroll	516 kr	413 kr
Sotning av därutöver tillkommande eldstäder	173 kr	138 kr

Alla priser för brandskyddskontroll är inkl. grundavgift

Sotning	Ink moms	Ex moms
Sotning av 1st eldstad	516 kr	413 kr
Sotning av därutöver tillkommande eldstäder	173 kr	138 kr
Extra sotning (ej aviserad)	1 073 kr	858 kr
Ej i tid avbokad rengöring eller brandskyddskontroll	293 kr	234 kr
I de fall arbetet ej kunnat utföras orsakat av ägare eller nyttjanderättsinnehavare	293 kr	234 kr
Tilläggsavgift för fastigheter utan allmän förbindelse med fastlandet	175 kr	140 kr

Alla priser för sotning är inkl. grundavgift

Ventilationsrengöring	Ink moms	Ex moms	Efter ROT-avdrag
Totalpaketet, rengöring av frånluft, doninjustering samt luftflödesmätning	4 050 kr	3 240 kr	2 835 kr
Totalrensning av till- och frånluft	7 000 kr	5 600 kr	4 900 kr
Luftvärmearläggning	7 350 kr	5 880 kr	5 145 kr

Imkanalsrengöring	Ink moms	Ex moms	Efter ROT-avdrag
Rengöring imkanal med spisfläkt/takfläkt (ringer och beställer)	1 800 kr	1 440 kr	1 260 kr
Rengöring imkanal med spisfläkt/takfläkt (abonnemang)	1 414 kr	1 131 kr	990 kr

Övrig prisinformation	Ink moms	Ex moms
Råd och anvisan	2 090 kr	1 672 kr